

**НОВИНКИ
ПРОДУКЦИИ**

ЭКОНОМНОЕ РЕШЕНИЕ

ДЛЯ РЕМОНТА ПОДВЕСКИ MAZDA 6 (GH) II

КОМПАНИЯ FENOX ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ ИЗНАШИВАЕМЫХ ЧАСТЕЙ ПЕРЕДНИХ НИЖНИХ РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ.



CA11349

- передняя левая половина нижнего рычага передней подвески



CA11449

- передняя правая половина нижнего рычага передней подвески

Оригинальные рычаги для Mazda 6, а также их заменители-аналоги, традиционно продаются в виде двухсоставного комплекта в сборе со всеми сайлентблоками и шаровой опорой, входящей в состав рычага.

Высокая рыночная стоимость полного комплекта рычага подтолкнула компанию FENOX к отдельному выпуску части рычага, содержащей шаровую


опору – CA11349/CA11449 (левый/правый). Болты для соединения двух частей рычага входят в комплект нового рычага (передней половины) FENOX CA11349/CA11449 (левый/правый).

Для автомобиля Mazda 6 (GH) II FENOX предлагает также комплекты рычагов в сборе CA1149/CA11249 (левый/правый), а также сайлентблоки CAB10016, CAB10058, CAB60014, CAB40006, CAB50006, каждый из которых можно купить отдельно.



CA1149

• Левый передний нижний рычаг в сборе



CA11249

• Правый передний нижний рычаг в сборе



CAB10016

CAB10058

CAB60014

CAB40006

CAB50006